

УДК 59:614.83

В. Л. Долганов, Н. М. Рябчиков

Пермский филиал ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», ул. проф. Поздеева, 9, г. Пермь, 614013, РФ

С. В. Любчик, Ю. В. Зенькович

ООО «Уралкриохим», ул. Дачная, 20, г. Пермь, 614026, РФ

Ю. Д. Щицун, Ю. М. Титкин

Пермский государственный технический университет, Комсомольский пр-т, 29-а, г. Пермь, 614000, РФ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕМОНТ РЕГЕНЕРАТОРОВ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ К-1,4

В процессе эксплуатации воздухоразделительной установки К-1,4 на ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» многократно проявлялся дефект сварных соединений в обечайках регенераторов. Исследования макро- и микроструктур основного металла и сварного шва позволили разработать технологию ремонта. Для технического освидетельствования регенератора с минимальными трудозатратами применялся акустико-эмиссионный контроль.

Ключевые слова: воздухоразделительная установка; регенераторы; обследование; ремонт; безопасность; акустико-эмиссионный контроль.

V. L. Dolganov, N. M. Ryabchikov, S. V. Lubchik, Yu. V. Zenkovich, Yu. D. Shitsin, Yu. M. Titkin

COMPLEX INSPECTION AND REPAIR OF REGENERATORS OF AIR SEPARATION PLANTS «K-1,4» REGENERATORS

The defect of welded connections in regenerators' cowlings was repeatedly shown in service of air separation plant «K-1,4» on JSC «Zlatoustovskiy metallurgical factory». The research of macro- and microstructures of the basic metal and welded seam have allowed to develop the technology of repair. For technical survey of the regenerator with the minimal man-hour the acoustic-emissive control was applied.

Keywords: air separation plant; regenerators; inspection; repair; safety; acoustic-emissive control.

1. ВВЕДЕНИЕ

В совместной работе по экспертизе промышленной безопасности технических устройств Пермский филиал ООО ИКЦ «Промтехбезопасность» и ООО «Уралкриохим» достаточно часто встречаются с оборудованием по производству и потреблению продуктов разделения воздуха. В данной статье описывается опыт такой работы по комплексному обследованию и ремонту регенераторов воздухоразделительной установки (ВРУ) К-1,4.

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕМОНТ

По заявке отдела главного энергетика ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» в октябре 2001 г. нами было проведено комплексное обследование и последовавший за этим ремонт регенераторов воздухоразделительной установки К-1,4 производства НПО «Кислородмаш», г. Одесса. Две таких установки обеспечивают техническим кислородом ОАО «Златоустовский металлургический комбинат».

Установки данного типа объединяют одна проблема. В их технологических схемах для предварительного охлаждения, вымораживания влаги и углекислоты из поступающего на разделение воздуха используется процесс его теплообмена с отходящим отбросным азотом и техническим кислородом. Для этого применяются аппараты — регенераторы. В установке данного типа четыре регенератора. Регенератор представляет собой сосуд диаметром 1400мм и высотой 7350мм. Материал корпуса — АМг-5. Внутри корпуса находится пучок трубок, по которым проходит газообразный кислород с ректификационной колонны. Корпус заполнен базальтовой насадкой фракции 8–12 мм (17 000 кг).

В нижней части регенератора смонтирована клапанная коробка, работающая по сигналам командааппарата. Переключение происходит каждые 4,5 мин., регенераторы работают попарно. Все четыре аппарата и ректификационные колонны смонтированы в теплоизоляционном кожухе, заполненном 700 м³ минваты. Постоянный доступ имеется только к верхним днищам со стаканами для досыпки базальта.